

SCIBORG 7 3 5 HB + CAN-HB 適合表 TOYOTA

TOYOTA

○:運動可能 △:一部機能せず ×:運動せず

作成:平成23年5月

車種	型式	年式	データVer	純正キーレス連動	ペーダジャーでのドアロック連動	備考 (全車共通:トランクオープン操作は、システムOFF後に操作して下さい)
IQ	KGJ10	08.11 ~	IQ_J10_V2_0	○	○	
RAV4	ACA3#W	05.11 ~	RAV4_A30_V2_2	○	○	
SAI	AZK10	09.12 ~	SAI_V2_0	◎	◎	
アリオン	NZT260.ZRT26#	07.06 ~	ALLION_T260_V2_2	○	○	
アルファード	GGH20W.ANH20W	08.05 ~	ALPHARD_VELLFIRE_V2_1_1	○	○	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。 ※純正OPアラーム対応。ただしキーレスでロックペーダジャーでアンロックの場合は純正アラーム連動・解除されません。 ペーダジャーでロックキーレスでアンロックもしくはキーレスでロックキーレスでアンロックの場合は純正アラーム連動・解除されません。
イスト	NCP11#.ZSP110	07.07 ~	IST_P110_V2_2	○	○	
ウィッシュ	ZGE2#W	09.04 ~	WISH_ZGE2#_V2_3	○	○	純正OPのセキュリティアラームの連動は未確認。
ヴァンガード	ACA33W.GSA33W	07.08 ~	VANGUARD_A33_V2_2	○	○	
ヴィッツ	KSP90.SCP90.NCP9#	05.02 ~ 10.12	VITZ_P90_V2_2	○	○	
		10.12				
ヴェルファイア	GGH20W.ANH20W	08.05 ~	ALPHARD_VELLFIRE_V2_1_1	○	○	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。 ※純正OPアラーム対応。ただしキーレスでロックペーダジャーでアンロックの場合は純正アラーム連動・解除されません。 ペーダジャーでロックキーレスでアンロックもしくはキーレスでロックキーレスでアンロックの場合は純正アラーム連動・解除されません。
ヴォクシー	ZRR7#G.ZRR7#W	07.06 ~	NOAH_R70_V2_2	○	○	
エスティマ	ACR5#.GSR5#	06.01 ~	ESTIMA_R50_V2_2	○	○	
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	06.06 ~	ESTIMA_HYBRID_A20_V2_2	○	○	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。
オーリス	NZE15#H.ZRE15#H	06.10 ~	AURIS_E150_V2_2	○	○	MT車非対応
カムリ	ACV4#	06.01 ~	CAMRY_V40_V2_2	○	○	
カローラ アクシオ	NZE14#.NZE14#G.NRE14#.NRE14#G	06.10 ~	AXIO_E140_V2_2	○	○	グレード“X”はトランクのこじ開けに対応しません。 MT車非対応。
カローラ フィールダー	NZE14#.NZE14#G.NRE14#.NRE14#G	06.10 ~	FIELDER_E140_V2_2	○	○	MT車非対応
カローラ ルミオン	NZE151N.ZRE15#N	07.10 ~	RUMION_E150_V2_2	○	○	
クラウン・クラウンハイブリッド	GRS20#.GWS204	08.02 ~	CROWN_ATHLETE_S200_V2_2	◎	◎	純正オートアラーム連動
ノア	ZRR7#G.ZRR7#W	07.06 ~	NOAH_R70_V2_2	○	○	
ブレイド	AZE15#H.GRE156H	06.12 ~	BLADE_E150_V2_2	○	○	
プレミオ	NZT260.ZRT26#	07.06 ~	ALLION_T260_V2_2	○	○	
プリウス	ZVW30	09.05 ~	PRIUS_ZVW30_V2_2	○	○	但し、純正OPオートアラームの連動は未確認。 オートアラーム、リモートAC装着車はボンネット検知可能。 メーカーOPソーラーベンチレーション&リモートエアコン付車はセキュリティ本体の設定をエンスタ対応モードへ変更し使用ください。
ベルタ	KSP92.SCP92.NCP96	05.11 ~	BELTA_P92_P96_V2_2	○	○	グレード“X”はトランクのこじ開けに対応しません。 カーナビゲーション取付インターフェイスとして使用される場合、イルミ信号は出力されません。
マークX	GRX13#	09.10 ~	MARX_X_X130_V2_0	○	○	
マークX ジオ	ANA1#.GGA10	07.09 ~	MARK_X_ZIO_A10_V2_2	○	○	
ラクティス	SCP10#.NCP10#	05.10 ~ 10.11	RACTIS_P100_V2_2	○	○	NAVI出力:イルミ信号は出力不可
ランドクルーザー	UZJ200W.URZ202W	07.09 ~	LANDCRUISER_J200_V2_2	○	○	
ランドクルーザーブロード	J150W系	09.09 ~	RX450H_GYL15W_V2_1_7	○	○	リアガラスハッチは検知せず。ナビ用信号出力未確認。