

SCIBORG 7 3 5 HB + CAN-HB 適合表 NISSAN

NISSAN

○:連動可能 △:一部機能せず ×:連動せず

作成:平成23年5月

車種	型式	年式	インテリキー	テータVer	純正キーレス連動	ページャーでのドアロック連動	備考 (全車共通:トランクオープン操作は、システムOFF後に操作して下さい)
GT-R	CBA-R35	07.12 ~	有	GTR_R35_V2_0	○※	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 ※助手席側インテリジェントキー操作に連動せず。 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可 車速信号調査中。
エクストレイル	T31.NT31.TNT31	07.08 ~	有	X-TRAIL_MT_T31_V2_3	○	○	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅。 ※NAVI信号出力:リバース不可
エルグランド	E51.NE51.ME51.MNE51	02.05 ~ 10.08	有	ELGRAND_E51_INTELI_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時ハザード同時点滅 警告/警報時点滅不可 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可 ※純正アラーム連動
			無	ELGRAND_E51_NO_INTELI_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時ハザード同時点滅 警告/警報時点滅不可 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可
	DBA-TE52	10.08 ~	有	ELGRAND_E52_INTELI_V2_3	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 純正アラーム連動未確認。
キューブ	BZ11.BNZ11.YZ11	04.04 ~ 06.12	有	CUBE_Z11_07_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時ハザード同時点滅 警告/警報時スモールランプ点滅 ※2002. 10~2004. 3の車両は不可。
			無	MARCH_K12_NO_INTELI_KEY_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能不可(セット/解除時及び警告/警報時ともにスモールランプの点滅) NAVI出力:ACC出力不可 ※2002. 10~2004. 3の車両は不可
	07.01 ~ 08.10	有	CUBE_Z11_07_V2_2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時ハザード同時点滅 警告/警報時スモールランプ点滅	
	DBA-Z12.NZ12.	08.11 ~	有	CUBE_Z12_V2_3	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅
ジューク	DBA-YF15	10.06 ~	有	JUKE_F15_V2_3	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ナビ用信号非対応
スカイライン セダン	DBA-V36	06.11 ~ 09.12	有	SKYLINE_4DR_V36_V2_0	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正オートアラーム連動 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可 車速信号調査中。
		10.01 ~	有	SKYLINE_2010_4DR_V36V2_1	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正オートアラーム連動 ※250GT 7AT車にて確認
スカイライン クーペ	DBA-CKV36	07.10 ~	有	SKYLINE_2DR_V36_V2_0	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※MT車未確認 ※純正オートアラーム連動 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可 車速信号調査中。
セレナ	C25.CC25.NC25.CNC25	05.05 ~ 10.11	有	SERENA_C25_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅
			無	SERENA_C25_NO_INTELI_KEY_V2_2	△※	△※	ハザードフラッシュ機能不可(スモールランプの点滅) ※2007. 12以降(マイナー後)調査中
	DBA-FC26	10.11 ~	有	SERENA_C26_V2_3	○	○※	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。NAVI用信号線 非対応 ※純正アラーム連動未確認
ティアナ	J31.PJ31.TNJ31	04.06 ~ 08.06	有	TIANA_J31_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時ハザード点滅 警告/警報時スモールランプ点滅 ※2003. 2~2004. 5の車両は不可
	CBA-J32	08.06 ~	有	TIANA_J32_V2_6	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 純正リモコン操作でのトランクオープンは、セキュリティOFF後に操作して下さい。
ティーダ	C11.JC11.NC11	04.09 ~	有	TIIDA_C11_V2_3	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅。 ※MT車不可。 NAVI用信号出力:リバース出力信号不可
			無	TIIDA_C11_NO_INTELI_KEY_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能不可(スモールランプの点滅) ※MT車不可。
デュアリス	J10.KJ10.NJ10.KNJ10	07.05 ~	有	DUALIS_J10_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅
ノート	E11.NE11	05.01 ~	有	TIIDA_C11_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅。 ※MT車不可。
フーガ	Y50.GY50.PY50.PNY50	05.08 ~ 09.10	有	FUGA_Y50_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅 ※2004. 10~2005. 7の車両は不可
ブルーバード シルフィア	G11.KG11.NG11	05.12 ~	有	BLUEBIRD_G11_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅 ※2004. 10~2005. 7の車両は不可
フェアレディZ	CBA-Z34	08.12 ~	有	FAIRLADY_Z_Z34_V2_3_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 NAVI用信号出力:リバース出力信号不可
プレサージュ	PU31.PNU31.TU31.TNU31	04.05 ~	有	PRESAGE_U31_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時はハザード同時点滅、警告・警報時はスモールランプの点滅 バックドア上部をトランクとして、下部をドアとして検知
マーチ	DBA-AK12.YK12.BNK12	05.08 ~ 10.07	有	MARCH_K12_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能不可(セット/解除時及び警告/警報時ともにスモールランプの点滅) ※2002. 3~2005. 7の車両は不可。 ※MT車不可。
			無	MARCH_K12_NO_INTELI_KEY_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能不可(スモールランプの点滅) NAVI出力:ACC出力不可 ※2002. 3~2005. 7の車両は不可。 ※MT車不可。
	DBA-K13	10.07 ~	有	MARCH_K13_V2_3	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅
ムラーノ	PZ50.TZ50.PNZ50	04.09 ~ 08.09	有	MURANO_Z50_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅
	CBA-TNZ51	08.09 ~	有	MURANO_Z51_V2_0	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可 車速信号調査中。リモコンオートバックドア非対応。 ※純正アラーム連動
ラフェスタ	DBA-B30.NB30	05.12 ~	有	LAFESTA_B30_V2_2	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅 ※2004. 12~2005. 11の車両は不可