

# SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

NISSAN

CAN-MX2 ¥40,000+税、CAN-MX ¥25,000+税(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

作成:平成30年8月

車種	型式	年式(西暦)	インテリジェントキー	対応製品、データVer		1770	1370 1350	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キーレス連動モデル:1440(終了品) ○:OK △:一部機能せず 備考
				MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)				
下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。 使用ソフト MX2、MX: Digi-link_programer MP2: Can_update_system									
GT-R	CBA-R35	07.12 ~ 10.10	有	-	GTR_R35_V2_0	○	○	○※	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 ※1440・735HB装着時:助手席側インテリキー操作に連動せず。 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可 車速信号調査中。1770Sではトランクオープン可能
NV350 キャラバン	E26 インテリキー有 インテリキー無	12.06 ~ 17.06	有	NV350_E26_NO_ITL_V2_0	-	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 注意:2017年7月以降マイナーチェンジ車は未確認
			無	NV350_E26_WIK_V2_2	-	○	○	○	
ウイングロード	DBA-Y12	05.01 ~	有	-	WINGROAD_Y12_WIK_V2_0	○	○	○	NAVI出力:車速信号未確認。
エクストレイル	T31.NT31.TNT31	07.08 ~ 15.02	有	X-TRAIL_T31_WITL_V2_2	X-TRAIL_MT_T31_V2_3	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 ※MT車対応。 NAVI信号出力:リバース不可
	T32	13.12 ~ 17.05	有	X-TRAIL_T32_WITL_V2_0	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能:不可 △セキュリティからのドアロックコントロール不可。 NAVI信号出力:ACCIはGと同時出力 注意:2017年6月マイナーチェンジ車は調査中
	HNT32 ハイブリッド	15.05	有	X-TRAIL_T32_HV_V2_1_2	-	○	○	○	
	T32系	17.06 ~	-	調査中	-	調査中			
エルブランド	E51.NE51.ME51.MNE51	02.05 ~ 10.08	有	ELGRAND_E51_WITL_V2_6	ELGRAND_E51_INTELL_V2_2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時ハザード同時点滅 警告/警報時点滅不可 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可 ※純正アラーム連動
			無	-	ELGRAND_E51_NO_INTELL_V2_2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時ハザード同時点滅 警告/警報時点滅不可 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可
	DBA-TE52、PNE52	10.08 ~	有	ELGRAND_E52_WITL_V2_2	ELGRAND_E52_INTELL_V2_3	○※	○※	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 ※純正アラーム連動未確認
キューブ	BZ11.BNZ11.YZ11	04.04 ~ 06.12	無	-	MARCH_K12_NO_INTELL_KEY_V2_2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能不可(セット/解除時及び警告/警報時ともにスマールランプの点滅) NAVI出力:ACC出力不可 ※2002. 10~2004. 3の車両は非適合
		07.01 ~ 08.10	有	CUBE_Z11_WITL_V2_2	CUBE_Z11_07_V2_2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時ハザード同時点滅 警告/警報時スマールランプ点滅 ※2002. 10~2004. 3の車両は非適合。
	DBA-Z12.NZ12	08.11 ~	有	CUBE_Z12_WITL_V2_2	CUBE_Z12_V2_3	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅
ジューク	DBA-YF15、CBA-NF15	10.06 ~	有	-	JUKE_F15_V2_3	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015.11~未確認
スカイライン クーペ	DBA-CKV36	07.10 ~	有	-	SKYLINE_2DR_V36_V2_0	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※MT車未確認 ※純正オートアラーム連動。 NAVI出力:パーキングブレーキ出力不可 車速信号調査中。1770Sではトランクオープン可能
スカイライン セダン	DBA-V36	06.11 ~ 09.12	有	-	SKYLINE_4DR_V36_V2_0	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正オートアラーム連動。1770Sではトランクオープン可能 2010年モデルは、NAVI出力OK。 ※250GT 7AT車で確認。
		10.01 ~ 14.05	有	-	SKYLINE_2010_4DR_V36V2_1	○	○	○	
セレナ	C25.CC25.NC25.CNC25	05.05 ~ 10.11	有	SERENA_C25_WITL_V2_2	SERENA_C25_V2_2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅
			無	-	SERENA_C25_NO_INTELL_KEY_V2_2	△	△	△	ハザードフラッシュ機能不可(スマールランプの点滅) ※2007. 12以降(マイナー後)調査中
	DBA-FC26	10.11 ~ 13.11	有	SERENA_C26_WITL_V2_2	SERENA_C26_V2_3	○※	○※	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 ※純正アラーム連動未確認。ミラークローザー非連動 2015.11~未確認
	HC26、HFC26	13.12 ~ 13.09		SERENA_C26_HV_WITL_V2_4	-				
	GFC27	16.09 ~	有	C27 W ITL_V2_0	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能:不可 △セキュリティからのドアロックコントロール不可。 NAVI信号:IGとACCIは同じタイミングで出力
ティアナ	J31.PJ31.TNJ31	04.06 ~ 08.06	有	TIANA_J31_WITL_V2_2	TIANA_J31_V2_2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時ハザード点滅 警告/警報時スマールランプ点滅 1770Sではトランクオープン可能 ※2003. 2~2004. 5の車両は非適合
	CBA-J32	08.06 ~ 14.01	有	-	TIANA_J32_V2_6	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 1770Sではトランクオープン可能。但し警戒中は、発報の可能性あり。 純正リモコン操作でのトランクオープンは、セキュリティOFF後に操作して下さい。

# SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

NISSAN

CAN-MX2 ¥40,000+税、CAN-MX ¥25,000+税(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

作成:平成30年8月

車種	型式	年式(西暦)	インテリジェントキー	対応製品、データVer		1770	1370 1350	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キーレス連動モデル:1440(終了品) ○:OK △:一部機能せず 備考
				MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)				
下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。 使用ソフト MX2、MX: Digi-link_programer MP2: Can_update_system									
ティーダ	C11.JC11.NC11	04.09 ~ 12.08	有	TIIDA_C11_WITN_V2.2	TIIDA_C11_V2.3	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅。 ※MT車未確認。
			無	-	TIIDA_C11_NO_INTELL_KEY_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能不可(スモールランプの点滅) ※MT車未確認。
デュアリス	J10.KJ10.NJ10.KNJ10	07.05 ~ 14.03	有	DUALIS_J10_WITL_V2.2	DUALIS_J10_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅
ノート	E11.NE11	05.01 ~ 12.08	有	NOTE_E11_WINT_V2.2	TIIDA_C11_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅。 ※MT車未確認。
	E12	12.09 ~ 16.10	有	NOTE_E12_WINT_V2.2	-	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅。
ノート e-POWER	HE12	16.11 ~	有	_e-power_NOTE_HE12_WINT_V2.1	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能:IGON中は不可 △セキュリティからのドアロックコントロール:不可
フーガ	Y50.GY50.PY50.PNY50	05.08 ~ 09.11	有	-	FUGA_Y50_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅 1770Sではトランクオープン可能 ※2004.10~2005.7の車両は非適合対応
フェアレディZ	CBA-Z34	08.12 ~	有	-	FAIRLADY_Z_Z34_V2.3.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 NAVI用信号出力:リバース出力信号不可
ブルーバード シルフィー	G11.KG11.NG11	05.12 ~ 12.11	有	BLUEBIRD_G11_V2.2	BLUEBIRD_G11_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅 1770Sではトランクオープン可能 ※2004.10~2005.7の車両は非適合
プレサージュ	PU31.PNU31.TU31.TNU31	04.05 ~ 09.08	有	PRESAGE_U31_WITL_V2.2	PRESAGE_U31_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時はハザード同時点滅、警告・警報時はスモールランプの点滅 バックドア上部をトランクとして、下部をドアとして検知 1770Sではトランクオープン可能
マーチ	DBA-AK12.YK12.BNK12	05.08 ~ 10.07	有	MARCH_K12_WITL_V2.2	MARCH_K12_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能不可(セット/解除時及び警告/警報時ともにスモールランプの点滅) ※2002.3~2005.7の車両は非適合。 ※MT車未確認
			無	-	MARCH_K12_NO_INTELL_KEY_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能不可(スモールランプの点滅) NAVI用出力:ACC出力不可 ※2002.3~2005.7の車両は非適合。 ※MT車未確認
	DBA-K13	10.07 ~	有	MARCH_K13_WITL_V2.2	MARCH_K13_V2.3	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅
ムラーノ	PZ50.TZ50.PNZ50	04.09 ~ 08.09	有	MURANO_Z50_WITL_V2.2	MURANO_Z50_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅
	CBA-TNZ51	08.09 ~ 15.03	有	-	MURANO_Z51_V2.0	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅。 NAVI用出力:パーキングブレーキ出力不可 車速信号調査中。 ※純正アラーム連動
ラフェスタ	DBA-B30.NB30	05.12 ~ 12.12	有	LA_FESTA_B30_WITL_V2.2	LAFESTA_B30_V2.2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:セット/解除時左右同時点滅 警告/警報時左右交互点滅 ※2004.12~2005.11の車両は非適合
リーフ	ZAA-ZE0	10.12 ~ 17.09	有	-	LEAF_V2.3	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015.11~未確認

注意1:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。

注意2:他社CAN製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。

注意3:CAN線へ直接接続する場合はネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

注意:VISION1460シリーズとの組み合わせでは別売のダイオードN-045(¥500+税)が必要です。 またハザードフラッシュ機能(可能車種)には別売の5極汎用リレー-896H-1CN(¥2500+税)が必要です。