

SCIBORG 7 3 5 HB + CAN-HB 適合表 BMW

BMW

SE:セダン HB:ハッチバック CP:クーペ CB:カブリオレ WG:ツーリングワゴン

○:運動可能

△:一部機能せず ×:運動せず

作成:平成23年6月

車種	型式	年式	コンフォート アクセス有	データVer	純正キーレス運動	ペーダラーでの ドアロック運動	備考 (全車共通:トランクオープン操作は、システムOFF後に操作して下さい)			
1シリーズ	E82	2DR CP:UC35	08.02 ~		E87_V2.0	△※	○	ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが運動します。(ロック:ON、アンロック:OFF) ※09年以降モデル未確認 ※MT車非対応		
	E87	5DR HB:UF16.18.20.30	04.10 ~ 07.04			△※	○	ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが運動します。(ロック:ON、アンロック:OFF) ※09年以降モデル未確認 ※MT車非対応		
		5DR HB:UE16/UD20.30	07.05 ~			△※	○	ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが運動します。(ロック:ON、アンロック:OFF) ※09年以降モデル未確認 ※MT車非対応		
E88	2DR CB:UL20	08.03 ~			△※	○	ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが運動します。(ロック:ON、アンロック:OFF) ※09年以降モデル未確認 ※MT車非対応			
3シリーズ	E90	4DR SE:VA20/VB23.25.30.35/VD30/VF25	06.01 ~	有	E90_V2.4	△※	○	助手席側コンフォートアクセスのアンロックでは解除不能。純正キーレスでロック後 車内ロックスイッチでのアンロック操作不可。 ※10年以降モデル未確認 ※MT車非対応		
				無	E90_V2_4_1_no_comfort	○	○	コンフォートアクセス非対応。キーレス操作にのみ対応。車内ロックスイッチ非運動。 ※10年以降モデル未確認 ※MT車非対応		
	E91	5DR WG:VR20/VS25.35	05.10 ~	↑	↑	↑	↑	E90欄参照 ※09年以降モデル未確認 ※MT車非対応		
	E92	2DR CP:WA20/WB35	06.09 ~							
E93	2DR CB:WL35	07.02 ~								
5シリーズ (CBA-CN30.ABA-SN44 グレード グランツァリスモ除く)	E60	4DR SE:DT25/NA25.30/NB44	03.08 ~ 05.05		E60_07_V2.0	△※	○	ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが運動します。(ロック:ON、アンロック:OFF) ※イヤーモデルによって書き込むデータが異なります。(~07、08、09年モデル) ※09年モデル 運転席側コンフォートアクセス対応(助手席側は非対応)。		
		4DR SE:NB40.44.48/NE25.30	05.06 ~ 07.05		E60_08_V2.0					
		4DR SE:NV25.30/NW40.48	07.06 ~ 10.03		E60_09_V2_5_2					
	E61	5DR WG:NG25	04.06 ~ 05.05		E61_07_V2.0	△※	○	ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが運動します。(ロック:ON、アンロック:OFF) ※イヤーモデルによって書き込むデータが異なります。(~07、08、09年モデル) ※09年モデル 運転席側コンフォートアクセス対応(助手席側は非対応)。		
		5DR WG:NH48/NL25.30	05.06 ~ 07.05		E60_09_V2_5_2					
F10	4DR SE:MT25	10.03 ~		F10_V2.1	△※	×:非運動	※ハザードフラッシュ機能不可。 ※コンフォートアクセス非運動。			
6シリーズ	E63	2DR CP:EH30.44.48	03.10 ~ 11.01		E63_07_V2.0	△※	○	ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが運動します。(ロック:ON、アンロック:OFF) ※09年以降モデル未確認		
	E64	2DR CB:EK44.48	04.02 ~ 11.01			△※	○			
X1	E84	5DR HB:VL18	10.04 ~		E84_X1_V2.6	○※	○	※助手席側コンフォートアクセスのアンロックでは解除不能。		
X5	E70	5DR HB:FE30.48	07.06 ~		E70_V2.0	△※	○	ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが運動します。(ロック:ON、アンロック:OFF) ※09年以降モデル未確認		
X6	E71	5DR HB:FG30.44	08.06 ~	有	E71_no_smart_V2.0	△※	○	ハザードフラッシュ機能:左右の点滅タイミングに若干ずれ有 ロック/アンロック時に点滅しない場合有 ボクネットはドアとして検知 キーレス操作にのみ対応。コンフォートアクセスには運動しません。 ※10年以降未確認		
				無		○	○		ハザードフラッシュ機能:左右の点滅タイミングに若干ずれ有 ロック/アンロック時に点滅しない場合有 ボクネットはドアとして検知 ※10年以降未確認	
Z4	E89	2DR CP:LM25、LM30	09.05 ~	有	Z4_V2_0_1	△※	○	※純正キーレス操作でハザードフラッシュしない状況では、セキュリティのハザードフラッシュは機能せず。 キーレス操作にのみ対応。コンフォートアクセスには運動しません。		
				無		○	○		※純正キーレス操作でハザードフラッシュしない状況では、セキュリティのハザードフラッシュは機能せず。	
MINI MINIクラブマン	R56	3DR HB:ME14/MF16.16S、SU16	07.02 ~		MINI_V2_3_2	○	○	幼キー、車内ロックスイッチによるロック操作は、キーレス使用後の最初の1回は運動。 ※MT車未確認。 ※車速連動ドアロックを機能させた場合、1回目のドアロック(純正キーレス操作)では735HBは運動しません。		
	R55	3DR WG:ML16/MM16	07.10 ~			○	○			