

SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

Audi

注意:ディーラーでの点検、サービスキャンペーン等で車両情報が更新されると適合しない場合があります。

作成:2021年5月

CAN-MX2 ¥44,000、CAN-MX ¥27,500(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

車種	型式	年式(西暦)	アドバンスキー	対応製品、データVer		1770	1370 135#	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キーレス連動モデル:1440(終了品)
				MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)				
下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。 使用ソフト MX2、MX: Digi-link_programer MP2: Can_update_system									
A1	DBA-8XCAX	11.01 ~	無	A1_V2_2	A1_V2_1_5	△	△	○	ハザードフラッシュ機能不可 ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 注:2012年モデル以降未確認 △セキュリティシステムからのドアロックコントロールは不可。 注:アドバンスキーシステム操作には非連動
A3 (セダンは除く)	ABA-8P系	08.01 ~ 13.08	無	A3_V2_1	A3_V2_1	△	△	○	△09年以降車種では、セキュリティシステムからのドアアンロック連動不可。 注:09年モデル以降未確認
	DBA-8VCXS	13.09 ~	有	A3_14_V2_0	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能:警告・警報ドアミラーのみ点滅 ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) △セキュリティシステムからのドアロックコントロールは不可。 NAVI用信号出力不可
S3	ABA-8PCDLF	09.02 ~ 12.11	無	-	S3_09_V2_1	△	△	○	ハザードフラッシュ機能:セット時2回点滅 解除時4回点滅。 ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 注:2008年モデルは車両データ変化の可能性有、2010年モデル以降未確認。 △セキュリティシステムからのドアアンロック連動不可
A4	GH-8E系	05.02 ~ 06.12	無	A4_05_V2_1~	A4_05_V2_1~	○	○	○	注:イヤーモデルによって書き込むデータが異なります。(05、06、07年モデル)
		07.01 ~ 08.02	無	A4_07_V2_1	A4_07_V2_1	○	○	○	
	ABA-8K系	08.03 ~ 16.01	無	A4_08_V2_1	A4_08_V2_1	△※	△※	○※	※ハザードフラッシュ機能はフロントのみ 注:09、10年モデル未確認。 11年モデル以降不可 △セキュリティシステムからのドアアンロック連動不可。
A5	ABA-8T系	08.02 ~ 17.03	無	A5_08_V2_1	A5_08_V2_1	△	△	○	注:09年モデル以降未確認。 スポーツバック未確認。 △セキュリティシステムからのドアアンロック連動不可。
A6	GH-4F系	04.07 ~ 04.12	無	A6_04_V2_1	A6_04_V2_2	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:リヤは点滅せず。 ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 注:04年秋以降車両データ変化の可能性有
	GH/ABA-4F系	07.01 ~ 09.07		A6_V2_1	A6_V2_1	○	○	○	ハザードフラッシュ機能はフロント・サイドのみ 注:09年モデル未確認
		09.08 ~ 11.08		Q7_V2_1	Q7_08_V2_1	-	-	○※	10年モデル(2009、8~)はQ7データ使用(1440のみ確認済)。 ※アドバンスキー非連動 ハザードフラッシュ不可 11年モデル未確認
	ABA-4GCHVS	11.08 ~ 19.02	有	A7_11_V2_0_3	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能不可 ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 注:2013年モデル以降未確認 △セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可 【A7データ使用】
A7 スポーツバック	ABA-4GCGWC	11.05 ~ 18.08	有	A7_11_V2_0_3	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能不可 ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 注:2012年モデル以降未確認 △セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可 NAVI信号出力:車速未確認
A8	ABA-4E系	08.01 ~ 10.12	無	A8_V2_1	A8_08_V2_1	○	○	○	注:09年モデル以降未確認
TTクーペ	ABA-8J系	06.10 ~	無	TT_V2_1 TT_10_V2_3	TT_08_V2_1	△※	△※	○※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ※ハザードフラッシュ不可 △セキュリティシステムからのドアロック連動不可 注:2010、13年モデル確認済。 2011、12年モデル未確認。
TTロードスター	ABA-8J系	07.08 ~							
Q7	ABA-4L系	08.01 ~ 13.09	無	Q7_V2_1	Q7_08_V2_1	○	○	○	注:09年モデル以降未確認

注意1:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。 注意2:他社CAN製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。

注意3:CAN-MX2、MXでは車両により特殊配線が必要な場合があります。(本製品側のCAN-Low線をボディアースへ接続) 注意4:CAN線へ直接接続する場合はネジタップNV-6(6個入り 990円)が必要

注意:VISION1460シリーズとの組み合わせでは別売のダイオードN-045(¥550)が必要です。 またハザードフラッシュ機能(要確認)には別売のハザードフラッシュリレー896-2AH(¥2,750)が必要です。

注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。