

SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

Mercedes-Benz

CAN-MX2 ¥40,000+税、CAN-MX ¥25,000+税(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

作成:平成30年8月

車種	型式	年式(西暦)	キーレス ゴー	対応製品・データ		1770	1370 135#	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キーレス連動モデル:1440(終了品) ○:OK △:一部機能せず	備考
				MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)					
下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。 使用ソフト MX2、MX:Digi-link_programer MP2:Can_update_system										
Aクラス	W169	DBA/CBA-169***	05.02 ~ 12.12	無	W169_V2_1	W169_V2_4	○	○	○	注:2009年モデル以降未確認
	W176	DBA-176***	13.01 ~	無	W246_V2_1	-	○	○	○	ハザードフラッシュ:警告・警報時ドアミラーのみ点滅 データはW246 Bクラスを使用 2014年モデル以降未確認
Bクラス	W245	CBA-245***	06.01 ~ 12.04	無	W245_V2_1	W245_V2_4	○	○	○	注:2012年モデル未確認
	W246	DBA-246***	12.04 ~	無	W246_V2_1	-	○	○	○	ハザードフラッシュ:警告・警報時ドアミラーのみ点滅 2014年モデル以降未確認
Cクラス	W203	GF/GH-203***	02.10 ~ 04.05	無	W203_V2_1	W203_V2_4	○	○	○	
		GH/DBA-203***	04.06 ~ 07.06							
	W204	DBA-204***	07.06 ~ 14.10	有・無	W204_V2_1	W204_V2_5	○※	○※	○	ハザードフラッシュ:警告・警報時ドアミラーのみ点滅。 2012年モデル確認済。 2013年モデル以降未確認 ※セキュリティシステムからのロック後、キーレスゴーではアンロックできません。
GLクラス	W215	GH-215***	02.11 ~ 05.09	無	G215_V2_1	G215_V2_2	○	○	○	
CLAクラス クーペ	C117	DBA-117342	13.07 ~	無	W246_V2_1	-	○※	○※	○	ハザードフラッシュ:警告・警報時ドアミラーのみ点滅(IGON中は不可) ※ドアロックコントロール機能:IGON中は不可。 データはW246 Bクラスを使用 2014年モデル未確認
CLK	R209	GH/DBA-209***	04.08 ~ 09.07	無	R209_V2_1	R209_V2_4	○	○	○	注:09年モデル未確認
CLS	W219	DBA/CBA-219***	05.02 ~ 11.02		W219_V2_1	W219_V2_5	○	○	○	注:09年モデル以降未確認
Eクラス	W211	DBA/GH/CBA-211***	03.11 ~ 09.04	無	W211_V2_1	W211_V2_4	○	○	○	
	W212	DBA-212***	09.05 ~ 16.07		W212_V2_1	W212_V2_4_4	○	○	○	セキュリティによるハザードフラッシュ:セット/解除時は前後&ドアミラーが点滅、警報/警告時はドアミラー&後部のみ点滅。 2013年モデル以降未確認
Mクラス	W164	DBA/CBA-164***	06.10 ~ 12.06		W164_V2_1	W164_V2_4	○	○	○	注:09年以降モデル未確認
Sクラス	W220	GH-220***	02.11 ~ 05.09		W220_V2_1	W220_V2_2	○	○	○	
	W221	DBA/CBA-221***	07.01 ~ 13.10	有	W221_V2_1	W221_V2_3	○	○	○	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) セキュリティによるハザードフラッシュ:警報/警告時 後部は点滅せず。 キーレス付車のトランクはセキュリティOFF後に操作(1440)。 ※2010年以降モデル、ハイブリッド車未確認
SL	R230	GH-230***	03.06 ~ 04.12	無	-	R230_V2004_V2_4_1	○	○	○	2003・2004年モデル
	R230	GH/CBA-230***	05.01 ~ 12.02		R230_V2_0	R230_2005_V2_3	○	○	○	2005年モデル以降 注:09年モデル以降未確認
SLK	R171	CBA/DBA-171***	06.02 ~ 11.07	無	R171_V2_1	R171_V2_4	○	○	○	注:09年モデル以降未確認
	R172	DBA/MBA-172***	11.07 ~ 16.06	無	W204_V2_1	W204_V2_5	○	○	○	ハザードフラッシュ:警告・警報時フロント点滅せず。 ※ナビ用信号出力:パーキング出力不可 2014年モデル以降未確認
Gクラス	W463	ABA-463***	02.02 ~	無	W463_V2_1	W463_V2_5	○	○	○	車内集中ロックスイッチに非連動(1440R・B) 注:10年モデル以降未確認
GLK	X204	CBA-204***	08.10 ~ 16.01		X204_V2_1	X204_V2_5	○※	○※	○	ハザードフラッシュ:警告・警報時フロント点滅せず。 2012年モデル確認済 ただし9月MC以降未確認 ※セキュリティシステムからのロック後、キーレスゴーではアンロックできません。
Rクラス	W251	CBA/DBA-251***	06.03 ~ 14.04		W251_V2_1	W251_V2_4	○	○	○	注:09年モデル以降未確認
Vクラス	W639	ABA-639***	06.11 ~ 15.10	無	W639_V2_1	W639_V2_2	○	○	○	注:09年モデル以降未確認
トランスポーター	W906		02. ~	無	W906_V2_1	W906_V2_2	○	○	○	注:09年モデル以降未確認

注意1:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。

注意2:他社CAN製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。

注意3:CAN線へ直接接続する場合はネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

注意:VISION1460シリーズとの組み合わせでは別売のダイオードN-045(¥500+税)が必要です。 またハザードフラッシュ機能(可能車種)には別売の5極汎用リレー-896H-1CN(¥2500+税)が必要です。