

# SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

BMW

注意:ディーラーでの点検、サービスキャンペーン等で車両情報が更新されると適合しない場合があります。

作成:2021年5月

CAN-MX2 ¥44,000、CAN-MX ¥27,500(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

車種	型式		年式(西暦)	コンフォート アクセス	対応製品・データVer		1770	1370 135#	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キーレス連動モデル:1440(終了品) ○:OK △:一部機能せず 備考		
	SE:セダン HB:ハッチバック CP:クーペ CB:カブリオレ WG:ツアリングワゴン				MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)						
下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。 <span style="float:right;">使用ソフト MX2、MX:Digi-link_programer MP2:Can_update_system</span>												
1シリーズ	E82	2DR CP:UC35	08.02 ~ 12.08				○	○	△※	※1440R/B装着時、ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが連動します。(ロック:ON、アンロック:OFF) 注:09年以降モデル未確認 MT車非対応 型式がLBA-*の車両は未確認。		
	E87	5DR HB:UF16.18.20.30	04.10 ~ 07.04		E87_V2_0	E87_V2_0	○	○	△※			
		5DR HB:UE16/UD20.30	07.05 ~ 11.09				○	○	△※			
	E88	2DR CB:UL20	08.03 ~ 12.08				○	○	△※			
	F20	5DR HB:DBA-1A16	11.10 ~	無	F20_NO_SMART_V2.3	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール:不可 NAVI信号:不可 注:2013年モデル以降未確認		
2シリーズ	F22	2DR CP:1J30 235i	14.02 ~	有	F22_V2_0	-	△	△	○	ボンネット開検知:可能 ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール:不可 NAVI信号:不可		
2シリーズ グランツアラー	F46	5DR HB:2E20	15.06 ~	有	F46_V2_0	-	△	△	○*	ボンネット開検知:可能 ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール:不可 *トランクリッド・スマートオープン対応 NAVI信号:車速、リハース、パーキングB不可 【確認車両:2017年12月式218d】		
3シリーズ	E90	4DR SE: VA20/VB23.25.30.35/VD30/VF25	05.04 ~ 12.01	有・無	-	E90_V2_4	○	○	△※	※14#0:助手席コンフォートアクセスのアンロックでは解除不能。 純正キーレスでロック後 車内ロックスイッチでのアンロック操作不可 注:10年以降モデル未確認 MT車非対応		
				有・無	-	E90_V2_4_1 no_comfort	○	○	○※			
					有	E90_V2_2	-	○	○	○	2012年モデル未確認	
	E91	5DR WG:VR20/VS25.35	05.10 ~ 12.08	有	-	-	○	○	△※	E90データ使用。上記備考参照下さい。		
	E92	2DR CP:WA20/WB35	06.09 ~ 14.02		-	E90参照↑	○	○	△※			
	E93	2DR CB:WL35	07.02 ~ 14.02		-	-	○	○	△※			
		F30	4DR SE: DBA-3B20	12.01 ~ 19.02				○	○	△※	ボンネット開検知可能 ハザードフラッシュ機能不可 △ドアロックコントロール不可 NAVI信号:不可 2014年モデル未確認	
	F31	5DR WG: 3D20	12.09 ~	有	F30_V2_6_4	-	△	△	○	ボンネット開検知可能 ハザードフラッシュ機能不可 △ドアロックコントロール不可 注:ナビ信号:不可 2014年モデル未確認		
5シリーズ	E60	4DR SE:DT25/NA25.30/NB44	03.08 ~ 05.05			E60_07_V2_0		○	○	△※	09年モデル~ ※14#0装着時、助手席側コンフォートアクセスのアンロックでは解除不能。	
		4DR SE:NB40.44.48/NE25.30	05.06 ~ 07.05									
		4DR SE:NV25.30/NW40.48	07.06 ~ 08.09			E60_08_V2_0						
		4DR SE:NV25.30/NW40.48	08.10 ~ 10.03				E60_09_V2_5_2					
	E61	5DR WG:NG25	04.06 ~ 05.05				E60_07_V2_0		○	○		△※
		5DR WG:NH48/NL25.30	05.06 ~ 07.05									
		5DR WG:PU25.30/PV30/PW48	07.06 ~ 08.09				E60_08_V2_0					
		5DR WG:PU25.30/PV30/PW48	08.10 ~ 10.08									
		F10	4DR SE:MT25	10.03 ~ 17.01	有	-	F10_V2.1	△	△	○※		ハザードフラッシュ機能不可 △ドアロックコントロール不可 ※1440R/B装着時コンフォートアクセス非連動 注:2013年モデル未確認
							F10_V2_6_4	-	△	△		○※
	G30	4DR SE: JC20	17.02 ~	有	G30_V2_0	-	△	△	○*	ボンネット開検知:可能 ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール不可 *トランクリッド・スマートオープン対応 【確認車両:2017年10月式523d】 NAVI信号出力:車速、リハース、パーキングB不可。 IGとACCはエンジン始動で出力		

# SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

BMW

注意:ディーラーでの点検、サービスキャンペーン等で車両情報が更新されると適合しない場合があります。

作成:2021年5月

CAN-MX2 ¥44,000、CAN-MX ¥27,500(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

車種	型式		年式(西暦)	コンフォート アクセス	対応製品・データVer		1770	1370 135#	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キーレス連動モデル:1440(終了品)	
	SE:セダン HB:ハッチバック CP:クーペ CB:カブリオレ WG:ツアリングワゴン				MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)				○:OK △:一部機能せず	備考
<p>下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。 使用ソフト MX2、MX: Digi-link_programer MP2: Can_update_system</p>											
6シリーズ	E63	2DR CP:EH30.44.48	03.10 ~ 11.01		E63_09_V2_2	E63_09_V2_2	○*	○*	○	ハザードフラッシュ機能:ドアミラーは点滅せず。 2010年モデル未確認 *純正アラーム非連動	
	E64	2DR CB:EK44.48	04.02 ~ 11.01								
X1	E84	5DR HB:VL18	10.04 ~ 15.10	有	-	E84_X1_V2_6	○	○	△※	※14#0装着時、助手席側コンフォートアクセスのアンロックでは解除不能。 注:2012.9MC以降未確認	
	F48	5DR HB: HS20	15.10 ~	有	F48_V2_0	-	△	△	○	ボンネット開検知:可能 ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール:不可 NAVI信号出力:ACCはIGと同様、車速不可 2017年1月XDrive25iで確認	
X2	F39	5DR HB: YH20	18.04 ~	有	F39_V2_0	-	△	△	○*	ボンネット開検知:可能 ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール:不可 *トランクリッド・スマートオープン対応 NAVI信号:車速、リハース、パーキングB不可 【確認車両:2018年5月式xDrive20i】	
X3	F25	5DR HB:WX35、WX30、WX20	11.03 ~ 17.09	有	F25_V2_6_4	-	△	△	○※	ボンネット開検知:可能 ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール:不可 ※ドア鍵穴メカキー操作に連動 NAVI信号:不可 注:2013年モデル未確認	
	G01	5DR HB: TX20	17.10 ~	有	G01_V2_0	-	△	△	○*	ボンネット開検知:可能 ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール不可 *トランクリッド・スマートオープン対応 【確認車両:2017年11月式xDrive20d】 NAVI信号出力:車速、リハース、パーキングB不可。 IGとACCはエンジン始動で出力	
X5	E70	5DR HB:FE30.48	07.06 ~ 13.10		E70_V2_1	E70_V2_0	○	○	△※	※14#0装着時、ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが動作します。(ロック:ON、アンロック:OFF) ※コンフォートアクセスは運転席ドアのみ対応。 注:2009年モデル以降未確認	
		5DR HB:ABA-ZV30S	10.05 ~ 13.10	有	E63_09_V2_2	-	○	○	○	ハザードフラッシュ機能不可。 NAVI用信号出力:リハース、パーキングB不可。 注:2011年モデル以降未確認	
X6	E71	5DR HB:FG30.44	08.06 ~ 14.08	有	E71_V2_1	E71_smart_V2_1	○	○	△※	【Ver.2.1】14#0装着時、ドア鍵穴のキー操作でもセキュリティが動作します(ロック:ON、アンロック:OFF)	
				無		E71_no_smart_V2_0	○	○	○	【Ver.2.0】14#0装着時、コンフォートアクセス非連動。 コンフォート付車へ使用可。ただしキーレス操作のみ連動) ハザードフラッシュ機能:左右の点滅タイミングに若干ずれ有 ロック/アンロック時に点滅しない場合有 ボンネットOPEN検知可能 注:2010年モデル以降未確認	
Z4	E89	2DR CP:LM25、LM30	09.05 ~ 17.06		-	Z4_V2_0_1	○	○	△※	14#0装着時、コンフォートアクセス非対応、キーレス操作にのみ対応。 注:2011年モデル以降未確認 純正キーレス操作でハザードフラッシュしない状況では、セキュリティのハザードフラッシュは機能せず。	
MINI	F56	3DR HB:XM12、XM15	14.04 ~	無	F56_2014_V2_0	-	△	△	○	ボンネット開検知:可能 ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール:不可 NAVI信号:不可 注意:メーカーオプション未装着車は適合未確認。 注:2016年モデル以降未確認	
		3DR HB:XM20		無	XM20_Cooper_S_2015_V2_2_1	-					
	F55	5DR HB: XS12、XS15、XS20	14.10 ~	無	F55_2015_V2_1	-	△	△	○		
MINIクロスオーバー	R56	3DR HB:ME14/MF16.16S、SU16	07.02 ~ 14.03	無	MINI_V2_2	MINI_V2_6_1	○※	○※	○※	R56、R55、R60データ共通 注:2013年モデル未確認、2014年モデル確認済(R55、R60) ※MT車OK ただしナビ用信号出力リハース無し。	
							○※	○※	○※		
MINIクラブマン	R55	3DR WG:MM16	07.10 ~ 15.09	無			○※	○※	○※		
	F54	5DR WG: LN20 Cooper S	16.04 ~	有	F54_Cooper_S_V2_0	-	△	△	○	ボンネット開検知:可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:不可 △ドアロックコントロール:不可 NAVI信号:不可	

注意1: 適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。 注意2: 他社CAN製品と併用した場合、双方の製品の一部分またはすべての機能が正常動作しない場合があります。

注意3: CAN-MX2、MXでは車両により特殊配線が必要な場合があります。(本製品側のCAN-Low線をボディアースへ接続)(セキュリティシステムからのドアロックコントロールができなくなる場合があります)

注意4: CAN線へ直接接続する場合はネジタップNV-6(6個入り 990円)が必要

注意: 車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

注意: VISION1460シリーズとの組み合わせでは別売のダイオードN-045(¥550)が必要です。 またハザードフラッシュ機能(要確認)には別売のハザードフラッシュリレー896-2AH(¥2,750)が必要です。