

# SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

LEXUS

CAN-MX2 ¥44,000、CAN-MX ¥27,500(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

作成:2021年5月

車種	型式	年式(西暦)	対応製品、データVer		1770	1370 135#	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キーレス連動モデル:1440(終了品) ○:OK △:一部機能せず	備考
			MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)					
下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。					使用ソフト MX2、MX: Digi-link_programer MP2: Can_update_system				
CT200h	DAA-ZWA10	11.01 ~ 17.07	CT200h_ZWA10_V2.2	RX450H_GYL15W_V2.1.7	○	○	○	純正オートアラーム連動。ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)。	
GS 350	GRL10	12.01 ~ 15.09	CROWN_S210_V2.3	—	△	△	○	△セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可(純正アラーム非連動) クラウン210系データ使用	
HS250h	ANF10	09.07 ~ 18.03	HS250H_ANF10_V2.2	HS250h_V2.0	○	○	○	純正オートアラーム連動。ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)。	
IS 300h	AVE30	13.06 ~ 16.10	CROWN_S210_V2.3	—	△	△	○	△セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可(純正アラーム非連動) クラウン210系データ使用	
LS500	VXFA50	17.10 ~	LS500_V2.0_1	—	△	△	○	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 △セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可 NAVI信号出力:車速不可 【確認車両:2018年1月式 LS500】	
NX 300h	AYZ15	14.07 ~ 17.08	HARRIER_U6#_V2.0	—	△	△	○	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) IGON中ハザードフラッシュ機能不可。 ハリアーU60系データ使用 △セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可(純正アラーム非連動)	
RX 350, 450h	GGL1#W系(350) GYL1#W系(450h)	09.01 ~ 15.09	RX450H_GGL10_V2.2	RX450H_GYL15W_V2.1.7	○	○	○	純正オートアラーム連動。ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)。 1770S外部出力にてリアゲートオープン可能(ハワリアゲート装着車)	

注意1: 適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。

注意2: 他社CAN製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。

注意3: CAN線へ直接接続する場合はネジタップNV-6(6個入り 990円)が必要

注意: VISION1460シリーズとの組み合わせでは別売のダイオードN-045(¥550)が必要です。 またハザードフラッシュ機能(要確認)には別売のハザードフラッシュリレー896-2AH(¥2,750)が必要です。

注意: 車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。