

SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

TOYOTA

CAN-MX2 ¥40,000+税、CAN-MX ¥25,000+税(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

作成:平成30年8月

車種	型式	年式(西暦)	対応製品、データVer		1770	1370 135#	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キーレス連動モデル:1440(終了品)
			MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)				
<p>下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。 使用ソフト MX2、MX: Digi-link_programer MP2: Can_update_system</p>								
86	DBA-ZN6 スマートキー無	12.04 ~	86_N6_NO_SMRT_V2.6	-	○	○	○※	スマートキー無 ※純正キーレスからのトランクオープンにはシステムOFF後に操作してください。
	DBA-ZN6 スマートキー有		86_N6_SMRT_V2.2	-	○	○	○	スマートキー有 MT車可 ただしナビ信号出力リバース無し
C-HR	ZYX10、NGX50	16.12 ~	CH_R_V2.0	-	○	○	○	注:IGON中はハザードフラッシュ機能不可。【2ワイヤー接続:ネジタップNS-4必要】 【専用データのため他車種への流用厳禁】
IQ	KGJ10	08.11 ~ 16.03	IQ_KGJ10_V2.0	IQ_J10_V2.0	○	○	○	MT車可 ただしナビ信号出力リバース無し
RAV4	ACA3#W	05.11 ~ 16.07	RAV4_A30_V2.1	RAV4_A30_V2.2	○	○	○	
SAI	AZK10	09.12 ~ 17.12	SAI_AZK10_V2.2	SAI_V2.0	○	○	○	1770S外部出力にてトランクオープン可能。
アクア	DAA-NHP10 スマートキー無	11.12 ~	-	-	-	-	-	スマートキー無 調査中
	DAA-NHP10 スマートキー有		AQUA_P11_W_SMRT_V2.0	-	○	○	○	スマートキー有 IGON中はハザードフラッシュ機能不可。 NAVI用信号出力:リバース不可 注意: 2015/11/4~トヨタセーフティセンスC装着車は2ワイヤー接続(ネジタップNT-4必要)。
アリオン	NZT260.ZRT26#	07.06 ~ 14.09	ALLION_T260_V2.1	ALLION_T260_V2.2	○	○	○	
アルファード	GGH20W.ANH20W	08.05 ~ 15.01	ALPHARD_H20W_V2.2	ALPHARD_VELLFIRE_V2.1.1	○*	○*	○	◎1440装着時パワーバックドア操作に対応(バックドア操作時センサーがバイパスされます。) * 純正OPアラーム対応。ただしキーレスでロック→セキュリティでアンロックの場合は純正アラーム連動・解除されません。 VISIONセキュリティでロック→キーレスでアンロックもしくはキーレスでロック→キーレスでアンロックの場合は純正アラーム連動・解除されません。
	H30W系	18.01 ~	HARRIER_U6#_V2.0	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可、 ボンネットオープン検知可能 バックドアはシステムOFF後に操作必須 △ドアロックコントロール不可 NAVI信号出力:車速未確認 【ハリアー-U60データ使用】
イスト	NCP11#ZSP110	07.07 ~ 16.04	IST_P110_V2.2	IST_P110_V2.2	○	○	○	
ウィッシュ	ZGE2#W	09.04 ~ 17.10	WISH_ZGE20_V2.4	WISH_ZGE2#_V2.3	○	○	○	
ヴァンガード	ACA33W.GSA33W	07.08 ~ 13.11	VANGUARD_A33_V2.1	VANGUARD_A33_V2.2	○	○	○	
ヴィッツ	KSP90.SCP90.NCP9#	05.02 ~ 10.12	VITZ_P90_V2.2	VITZ_P90_V2.2	△*	△*	○	* スマートキー無車はドアロックコントロール不可。
	KSP130.NSP130.NCP131 スマートキー無	10.12 ~	VITZ_P130_NO_SMRT_V2.0	VITZ_P130_NO_SMRT_V2.0	○	○	○	スマートキー無 ※IGON中はハザードフラッシュ機能不可。
	KSP130.NSP130.NCP131 スマートキー有		VITZ_P131_W_SMRT_V2.0	VITZ_P131_W_SMRT_V2.0	○	○	○	スマートキー有 ※NAVI信号出力:リバース信号無し 注: 2015/6/30~トヨタセーフティセンスC装着車は2ワイヤー接続(ネジタップNT4必要)。
ヴィッツ ハイブリッド	NHP130 スマートキー有	17.01 ~	VITZ_P131_W_SMRT_V2.0	-	○	○	○	スマートキー有
ヴェルファイア	GGH20W.ANH20W	08.05 ~ 15.01	VELLFIRE_H20W_V2.2	ALPHARD_VELLFIRE_V2.1.1	○*	○*	○	◎1440装着時パワーバックドア操作に対応(バックドア操作時センサーがバイパスされます。) * 純正OPアラーム対応。ただしキーレスでロック→セキュリティでアンロックの場合は純正アラーム連動・解除されません。 VISIONセキュリティでロック→キーレスでアンロックもしくはキーレスでロック→キーレスでアンロックの場合は純正アラーム連動・解除されません。
	H30W系	18.01 ~	HARRIER_U6#_V2.0	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可、 ボンネットオープン検知可能 バックドアはシステムOFF後に操作必須 △ドアロックコントロール不可 NAVI信号出力:車速未確認 【ハリアー-U60データ使用】
ヴォクシー ヴォクシー ハイブリッド	ZRR7#G.ZRR7#W	07.06 ~ 14.01	VOXY_R70_V2.2	NOAH_R70_V2.2	○	○	○	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。
	ZRR80#、ZWR80G	14.01 ~ 15.12	VOXY_R80_V2.0	-	○*	○*	○	*ミラーローザー非連動 スマートキー付車のみ適合(スマートキー無未確認)
		16.01 ~	VOXY_R80_4A7_V2.0	-	○*	○*	○	*ミラーローザー非連動 スマートキー付車のみ適合 トヨタセーフティセンス付車 【2ワイヤー接続:ネジタップNT-4必要】
エスクァイア	ZRR80#、ZWR80G	14.10 ~ 15.12	VOXY_R80_V2.0	-	○*	○*	○	*ミラーローザー非連動 スマートキー付車のみ適合(スマートキー無未確認)
		16.01 ~	VOXY_R80_4A7_V2.0	-	○*	○*	○	*ミラーローザー非連動 スマートキー付車のみ適合 トヨタセーフティセンス付車 【2ワイヤー接続:ネジタップNT-4必要】
エスティマ	ACR5#GSR5#	06.01 ~ 16.05	ESTIMA_R50_V2.2	ESTIMA_R50_V2.2	○	○	○	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。 注: 2016/6~トヨタセーフティセンスC装着車は2ワイヤー接続(ネジタップNS-4必要)。
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	06.06 ~ 16.05	ESTIMA_HYBRID_R20_V2.2	ESTIMA_HYBRID_A20_V2.2	○	○	○	
オーリス	NZE15#H.ZRE15#H	06.10 ~ 12.08	AURIS_E150_V2.2	AURIS_E150_V2.2	○	○	○	MT車不可
	NZE18#H.ZRE18#H スマートキー有	12.08 ~ 18.03	AURIS_E180_V2.0	-	○*	○*	○	スマートキー有 IGON中はハザードフラッシュ機能不可。 *ミラーローザー非連動。 NAVI用出力:リバース信号は出力無し(MT車)

SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

TOYOTA

CAN-MX2 ¥40,000+税、CAN-MX ¥25,000+税(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

作成:平成30年8月

車種	型式	年式(西暦)	対応製品、データVer		1770	1370 135#	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キーレス連動モデル:1440(終了品)	
			MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)				○:OK △:一部機能せず	備考
<p>下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。 使用ソフト MX2、MX: Digi-link_programer MP2: Can_update_system</p>									
カムリ	ACV4#	06.01 ~ 11.08	CAMRY_V40_V2_2	CAMRY_V40_V2_2	○	○	○		
	AVV5#	11.09 ~ 17.06	CAMRY_V50_V2_1	CAMRY_V50_V2_5	○	○	○		
カローラ アクシオ	NZE14#.NRE14#.	06.10 ~ 12.04	AXIO_E140_V2_1	AXIO_E140_V2_2	○	○	○	グレード“X”はトランクのこじ開けに対応しません。 MT車不可。	
カローラ フィールダー	NZE14#G.NRE14#G	06.10 ~ 12.04	FIELDER_E140_V2_1	FIELDER_E140_V2_2	○	○	○	MT車不可	
	NZE160G スマートキー無	12.05 ~	FIELDER_E160_NO_SMRAT_V_2_0	-	○	○	○	MT車未確認。 IGON中はハザードフラッシュ不可。	
	NZE161G スマートキー有		FIELDER_E160_W_SMRAT_V_2_0	-	○	○	○		
カローラ ルミオン	NZE151N.ZRE15#N	07.10 ~ 15.12	RUMION_E150_V2_2	RUMION_E150_V2_2	○	○	○		
クラウン クラウンハイブリッド	GRS20# GWS204	08.02 ~ 12.11	CROWN_ATHLETE_S200_V2_1	CROWN_ATHLETE_S200_V2_2	○	○	○	純正オートアラーム連動。	
	GRS210 AWS210	12.12 ~ 18.05	CROWN_S210_V2_3	-	△	△	○	△1770、1370、1350:セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可(純正アラーム非連動) 注意:2016.08~ トヨタセーフティセンス付車はCAN接続先変化【2ワイヤー接続 ネジタップNT-4必要】	
シエンタ (ハイブリッド含む)	P170G スマートキー有	15.07 ~	SIENTA_P170_V2_1	-	○	○	○	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可。	
スペイド	NCP141 スマートキー有	12.07 ~	SPADE_P140_V2_0	-	○	○	○	注意:2016.06.30~ トヨタセーフティセンス付車はCAN接続先変化【2ワイヤー接続 ネジタップNT-4必要】	
ノア ノア ハイブリッド	ZRR7#G.ZRR7#W	07.06 ~ 14.01	NOAH_R70_V2_2	NOAH_R70_V2_2	○	○	○	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。	
	ZRR80#、ZWR80G	14.01 ~ 15.12	NOAH_R80_V2_0	-	○*	○*	○	スマートキー付車のみ適合(スマートキー無未確認) *ミラーローザー非連動	
		16.01 ~	NOAH_R80_3C7_V2_0	-	○*	○*	○	*ミラーローザー非連動 スマートキー付車のみ適合 トヨタセーフティセンス付車 【2ワイヤー接続:ネジタップNT-4必要】	
ハイエース レジアスエース	TRH200V スマートキー付車のみ適合	13.11 ~ 17.11	HIACE_H200_4_V2_0	-	△*	△*	○*	ブッシュスタート&スマートキー付車のみ対応 *ハザードフラッシュ機能不可 △1770、1370、1350:セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可	
	H200系 スマートキー付車のみ適合	17.12 ~	HARRIER_U6#_V2_0	-	△*	△*	○*	ボンネットオープン検知可能 *ハザードフラッシュ機能不可 △1770、1370、1350:セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可 NAVI信号:車速未確認 【ハリアー-U60データ使用】	
ハイラックス	GUN125 スマートキー付車のみ適合	17.08 ~	HARRIER_U6#_V2_0	-	△	△	○	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 NAVI信号:車速未確認 【ハリアー-U60データ使用】 △1770、1370、1350:セキュリティシステムからのドアロックコントロール不可	
ハリアー ハリアー ハイブリッド	ZSU60W、AVU65W	13.12 ~ 17.05	HARRIER_U6#_V2_0	-	○*	○*	○	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 純正オートアラーム付車:ボンネットオープン検知可能。 *ドアロックコントロール:純正オートアラームは非連動。 ミラーローザー非連動。	
	U6#W系 トヨタセーフティセンスP装備車	17.06 ~	調査中	-	調査中				
プリウス プリウスPHV	ZVW30	09.05 ~ 15.11	PRIUS_ZVW30_V2_4	PRIUS_ZVW30_V2_2	○	○	○	純正OPオートアラーム装着車は未確認。 オートアラーム、リモートAC装着車はボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)。 MOPソーラーベンチレーション&リモートエアコン付車はセキュリティ本体の設定をエンスタ対応モードへ変更し使用ください。	
	ZVW35	12.01 ~ 17.01							
	ZVW51	15.12 ~	Prius_W50_V2_0	-	○*	○*	○	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)。 注:IGON中はハザードフラッシュ機能不可。 【2ワイヤー接続:ネジタップNT-4必要】 *セキュリティからのドアロックコントロールは純正アラーム非連動 【専用データのため他車種への流用厳禁】	
	ZVW52	17.02 ~							
プリウスα	ZVW41	11.05 ~	PRIUS_ALPHA_ZVW40_V2_0	PRIUS_ALPHA_ZVW40_V2_0	○	○	○	純正OPオートアラーム装着車は未確認。 ※IGON中はハザードフラッシュ機能不可。 注意:2016.05~ レーダーカース付車はCAN接続先変化【2ワイヤー接続 ネジタップNT-4必要】	
プレミオ	NZT260.ZRT26#	07.06 ~ 14.09	ALLION_T260_V2_1	ALLION_T260_V2_2	○	○	○		
ブレイド	AZE15#H.GRE156H	06.12 ~ 12.04	BLADE_E150_V2_2	BLADE_E150_V2_2	○	○	○		
ベルタ	KSP92.SCP92.NCP96	05.11 ~ 12.06	BELTA_P92_P96_V2_1	BELTA_P92_P96_V2_2	○	○	○	グレード“X”はトランクのこじ開けに対応しません。 カーナビゲーション取付インターフェイスとして使用される場合、イルミ信号は出力されません。	
ポルテ	NCP141 スマートキー有	12.07 ~	PORTE_P140_V2_0	-	○	○	○	注意:2016.06.30~ トヨタセーフティセンス付車はCAN接続先変化【2ワイヤー接続 ネジタップNT-4必要】	

SCIBORG CAN-BUSアダプター 適合表

TOYOTA

CAN-MX2 ¥40,000+税、CAN-MX ¥25,000+税(生産終了品)、CAN-MP2 ¥OPEN(生産終了品)

作成:平成30年8月

車種	型式	年式(西暦)	対応製品、データVer		1770	1370 135#	1460注 1440	・専用リモコン付モデル(終了品):1770、1370、135# ・純正キースレス連動モデル:1440(終了品) ○:OK △:一部機能せず 備考
			MX2、MX	CAN-MP2 (生産終了品)				
下記車種は、専用端末による車種別データダウンロードが必要です。					使用ソフト MX2、MX:Digi-link_programer MP2:Can_update_system			
マークX	GRX13#	09.11 ~	MARK X_X130_V2_2	MARX X_X130_V2_0	○	○	○	1770S外部出力にてトランクオープン可能。 注意:2016.11~ トヨタセーフティセンス付車はCAN接続先変化【2ワイヤー接続 ネジタップNT-4必要】
マークX ジオ	ANA1#.GGA10	07.09 ~ 13.11	MARKXzio_A10_V2_2	MARK X ZIO_A10_V2_2	○	○	○	
ラクティス	SCP10#.NCP10#	05.10 ~ 10.11	RACTIS_P100_V2_2	RACTIS_P100_V2_2	○	○	○	NAVI用出力:イルミ信号は出力不可
	KSP120.NSP120.NCP121 スマートキー無	10.11 ~ 16.08	RACTIS_P120.NO SMRAT_V_2_0	VITZ_P130.NO SMRAT_V_2_0	○	○	○	スマートキー無 ※IGON中はハザードフラッシュ機能不可。
	KSP120.NSP120.NCP121 スマートキー有		RACTIS_P120.W. SMRAT_V_2_0	RACTIS_P120.W. SMRAT_V_2_0	○	○	○	スマートキー有
ランドクルーザー	UZJ200W.URJ202W	07.09 ~ 15.07	LANDCRUISER_J200_V2_2	LANDCRUISER_J200_V2_2	○	○	○	2015.8.17~マイナーチェンジ車適合不可
ランドクルーザーブアド	TRJ150W	09.09 ~ 17.08	-	LANDCRUISER_J150_V2_2	○	○	○	

注意1: 適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。

注意2: 他社CAN製品と併用した場合、双方の製品の全部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。

注意3: CAN線へ直接接続する場合はネジタップNT-4またはNS-4(4個入り 800円+税)が必要

注意: 車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

注意: VISION1460シリーズとの組み合わせでは別売のダイオードN-045(¥500+税)が必要です。 またハザードフラッシュ機能(可能車種)には別売の5極汎用リレー896H-1CN(¥2500+税)が必要です。